検 査 記 録 簿

2019年 10月 05日 検査

管理No. 191004-0008-2010-0

	車名	型式	年式	仕様
	ロードスター	GF-NB6C	2000/4	MT
	E/g型式	E/g番号	走行距離	
	B6-ZE	649627	160,108 km	

良 好	良	調 整	A	清 掃	C	欠 品	欠	破 損	B	該当なし	ー

＜目視点検＞

ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	良	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ	良	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ ﾌﾟｰﾘｰ	良
ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ	良	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ	良	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ(ｸﾗﾝｸ角ｾﾝｻｰ)	良
ｼﾘﾝﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸ	ｵｲﾙにじみ	ﾌｧﾝ	ー	ﾀｰﾎﾞﾕﾆｯﾄ	ー
ｵｲﾙﾊﾟﾝ	良	ﾌｧﾝﾌﾟｰﾘｰ	ー	ｴｱｸﾘｰﾅｰｶﾊﾞｰ	欠
ﾀｲﾐﾝｸﾞｶﾊﾞｰ	良	ｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ	良	ﾜｲﾔｰﾊｰﾈｽ	欠

備考

ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨ・ｴｱｸﾘｰﾅｰｶﾊﾞｰ・ﾜｲﾔｰﾊｰﾈｽ欠品
ﾌﾞﾛｯｸｵｲﾙにじみ有り

＜始動検査＞ （20分以上エンジン始動）

E/gのかかり具合	良	ｷｬﾌﾞﾚﾀｰの状態	ー	ﾌﾞﾛｰﾊﾞｲｶﾞｽの状態	良
異音	無	ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝの状態	良	ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞのｶﾞﾀ	良
ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞの状態	良	弁すき間	良	ｶﾑｼｬﾌﾄの状態	良
吹き上がりの状態	良	ｵｲﾙ漏れ	無	ｽﾗｯｼﾞの有無	少々
排気の状態(色)	良	水漏れ	無	ﾀｰﾎﾞﾁｬｰｼﾞｬｰの状態	ー

備考 タイミングベルト・オイルシール等、消耗部品は交換して下さい。

走行距離に関係なく,ｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ・ｻｰﾓｽﾀｯﾄは交換して下さい。
ｽﾗｯｼﾞ少々

	標準		Mpa		限度		Mpa				
圧縮圧力	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	油 圧	ｱｲﾄﾞﾙ	最高
	1.32	1.37	1.37	1.32							

加盟店名 43817000

株式会社野本自動車部品