



検査記録簿

2020年 12月 11日 検査

管理No. 201208-0008-2010-0

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|----|
| | 車名 | 型式 | 年式 | 仕様 |
| | アルト | DBA-HA25S | 2013/11 | AT |
| | E/g型式 | E/g番号 | 走行距離 | |
| | K6A | A838043 | 38,073 km | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|------|---|
| 良好 | 良 | 調整 | A | 清掃 | C | 欠品 | 欠 | 破損 | B | 該当なし | — |
|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|------|---|

<目視点検>

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|---|-----------------------|---|
| シリンダーヘッドカバー | 良 | インテークマニホールド | 良 | クランクシャフトプーリー | 良 |
| シリンダーヘッド | 良 | エキゾーストマニホールド | 欠 | ディストリビューター(クランク角センサー) | 良 |
| シリンダーブロック | 良 | ファン | — | ターボユニット | — |
| オイルパン | 良 | ファンプーリー | — | エアクリナーカバー | 欠 |
| タイミングカバー | 良 | ウォーターポンプ | 良 | ワイヤーハーネス | 良 |

備考

エキゾーストマニホールド・エアクリナーカバー欠品

<始動検査>

(20分以上エンジン始動)

| | | | | | |
|------------|---|-------------|---|--------------|---|
| E/gのかかり具合 | 良 | キャブレターの状態 | — | ブローバイガスの状態 | 良 |
| 異音 | 良 | インジェクションの状態 | 良 | スラストベアリングのガタ | 良 |
| アイドルリングの状態 | 良 | 弁すき間 | 良 | カムシャフトの状態 | 良 |
| 吹き上がりの状態 | 良 | オイル漏れ | 良 | スラッジの有無 | 無 |
| 排気の状態(色) | 良 | 水漏れ | 良 | ターボチャージャーの状態 | — |

備考

タイミングベルト・オイルシール等、消耗部品は交換して下さい。

消耗部品他、走行距離に関係なく、ウォーターポンプ・サースタットは交換して下さい。

| 圧縮圧力 | 標準 Mpa | | | | 限度 Mpa | | | | 油圧 | アイドル | 最高 |
|------|--------|------|------|---|--------|---|---|---|----|------|----|
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | | | |
| | 1.52 | 1.47 | 1.52 | | | | | | | | |

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | 加盟店名 43817000 株式会社野本自動車部品 | |
|--|---------------------------------|--|