



# 検査記録簿

2023年 04月 01日 検査

管理No. 230325-0003-2010-0

	車名	型式	年式	仕様
	ノート	DAA-HE12	2018/12	
	E/g型式	E/g番号	走行距離	
	HR12DE	282737J	46,909 km	

良好	良	調整	A	清掃	C	欠品	欠	破損	B	該当なし	-
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	------	---

## <目視点検>

シリンダーヘッドカバー	良	インテークマニホールド	良	クランクシャフトプーリー	良
シリンダーヘッド	良	エキゾーストマニホールド	良	ディストリビューター(クランク角センサー)	良
シリンダーブロック	良	ファン	-	ターボユニット	-
オイルパン	良	ファンプーリー	-	エアクリナーカバー	欠
タイミングカバー	良	ウォーターポンプ	欠	ワイヤーハーネス	欠
備考 スロットルボディ・EXマニホールド・ウォーターポンプ・エアクリナーカバー・ハーネス欠品					

## <始動検査>

(20分以上エンジン始動)

E/gのかかり具合	良	キャブレターの状態	-	ブローバイガスの状態	良
異音	良	インジェクションの状態	良	スラストベアリングのガタ	良
アイドリングの状態	良	弁すき間	良	カムシャフトの状態	良
吹き上がりの状態	良	オイル漏れ	良	スラッグの有無	良
排気の状態(色)	良	水漏れ	良	ターボチャージャーの状態	-

備考 タイミングベルト・オイルシール等、消耗部品は交換して下さい。  
 消耗部品他、走行距離に関係なく、ウォーターポンプ・サースタットは交換して下さい。

圧縮圧力	標準 Mpa				限度 Mpa				油圧	アイドル	最高
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			

	加盟店名 43817000 株式会社野本自動車部品	
--	---------------------------------	--