



検査記録簿

2023年 03月 31日 検査

管理No. 230328-0005-2010-0

	車名 ミラ	型式 HBD-L275V	年式 2010/11	仕様
	E/g型式 KF-VE	E/g番号 F589702	走行距離 50,193 km	

良好	良	調整 A	清掃 C	欠品	欠	破損 B	該当なし	—
----	---	------	------	----	---	------	------	---

<目視点検>

シリンダーヘッドカバー	良	インテークマニホールド	良	クランクシャフトブリード	良
シリンダーヘッド	良	エキゾーストマニホールド	欠	ディストリビューター(クランク角センサー)	良
シリンダーブロック	良	ファン	—	ターボユニット	—
オイルパン	良	ファンブリード	—	エアクリーナーカバー	欠
タイミングカバー	良	ウォーターポンプ	良	ワイヤーハーネス	良

備考

EXマニ欠品、エアクリーナーカバー欠品

<始動検査>

(20分以上エンジン始動)

E/gのかかり具合	良	キャブレターの状態	—	プローバイガスの状態	良
異音	良	インジェクションの状態	良	スラストベアリングのガタ	良
アイドリングの状態	良	弁すぎ間	良	カムシャフトの状態	良
吹き上がりの状態	良	オイル漏れ	良	スラッシュの有無	良
排気の状態(色)	良	水漏れ	良	ターボチャージャーの状態	—

備考 タイミングベルト・オイルシール等、消耗部品は交換して下さい。

消耗部品他、走行距離に関係なく、ウォーターポンプ・サーモスタットは交換して下さい。

圧縮圧力	標準 Mpa				限度 Mpa				油圧	アイドル	最高
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			
	1.23	1.23	1.27								

	加盟店名 43817000	株式会社野本自動車部品	
--	------------------	-------------	--